


# 4 DEFH Bunte in 7323 Wangs

## Situation B2

Gez. 14.03.2023 sg  
Rev.




# 4 DEFH Bunte in 7323 Wangs

## Situation B2

Gez. 14.03.2023 sg


Rev.



# 4 DEFH Bunte in 7323 Wangs

## Erdgeschoss B2


Gez. 14.03.2023 sg  
Rev.



# 4 DEFH Bünte in 7323 Wangs

## Obergeschoss B2


Gez. 14.03.2023 sg  
Rev.



# 4 DEFH Bünde in 7323 Wangs

## Dachgeschoss B2


Gez. 14.03.2023 sg  
Rev.



# 4 DEFH Bünte in 7323 Wangs

## Untergeschoss B2


Gez. 14.03.2023 sg  
Rev.



# 4 DEFH Bünthe in 7323 Wangs

## Tiefgarage


Gez. 14.03.2023 sg  
Rev.



# 4 DEFH Bunte in 7323 Wangs

## Schnitt


Gez. 14.03.2023 sg  
Rev.




# 4 DEFH Bünthe in 7323 Wangs

## Fassaden

Gez. 14.03.2023 sg  
Rev. 25.06.2023 sg




Nordfassade



Westfassade



Südfassade



Ostfassade