


# 4 DEFH Bunte in 7323 Wangs

## Situation D1


Gez. 14.03.2023 sg  
Rev.



# 4 DEFH Bünthe in 7323 Wangs

## Situation D1


Gez. 14.03.2023 sg  
Rev.



# 4 DEFH Bunte in 7323 Wangs

## Erdgeschoss D1


Gez. 14.03.2023 sg  
Rev.



# 4 DEFH Bunte in 7323 Wangs

## Obergeschoss D1


Gez. 14.03.2023 sg  
Rev.



# 4 DEFH Bünte in 7323 Wangs

## Dachgeschoss D1


Gez. 14.03.2023 sg  
Rev.



# 4 DEFH Bunte in 7323 Wangs

## Untergeschoss D1


Gez. 14.03.2023 sg  
Rev.



# 4 DEFH Bünste in 7323 Wangs

## Tiefgarage


Gez. 14.03.2023 sg  
Rev.



# 4 DEFH Bunte in 7323 Wangs

## Schnitt


Gez. 14.03.2023 sg  
Rev.




# 4 DEFH Bunte in 7323 Wangs

## Fassaden

Gez. 14.03.2023 sg  
Rev. 25.06.2023 sg




Nordfassade



Westfassade



Südfassade



Ostfassade